Scheda n° 16 Indirizzo via Cenami n° 275-277 Piani 2 VALORE ☐



STATO DI CONSERVAZIONE

Intonaco	sufficiente
Tinteggiatura	scarso
Infissi	sufficiente

ELEMENTI DI FACCIATA

Zoccolatura ☐
- Materiale:
- Stato conservazione

Fascia ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Marcapiano ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Cornicione ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Portale ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Lesena ☐
- Materiale
- Stato conservazione:

Balaustra ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Gronde Valore ☐
- Tipologia
- Stato conservazione:

ELEMENTI ACCESSORI

Infissi interni ☐
- Materiali
- Stato conservazione:

Infissi esterni ☑
- Tipologia: avvolgibili
- Materiali: legno - plastica
- Stato conservazione: sufficiente

Inferriate ☐
- Stato conservazione:

Recinzioni ☐
- Materiali
- Stato conservazione:

Ringhiere ☑ Valore ☐
- Materiale: muratura - ferro
- Stato conservazione:

ELEMENTI DECORATIVI E SUPERFETAZIONI

Rimuovere	
Preservare	

PRESCRIZIONI