Scheda n° 8 Indirizzo via Cenami n° 133 Piani 2 VALORE ☐




## STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|---|---|
| Intonaco | sufficiente |
| Tinteggiatura | scarso |
| Infissi | sufficiente |

## ELEMENTI DI FACCIATA

Zoccolatura ☐
- Materiale:
- Stato conservazione

Fascia ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Marcapiano ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Cornicione ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Portale ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Lesena ☐
- Materiale
- Stato conservazione:

Balaustra ☐
- Materiale:
- Stato conservazione:

Gronde Valore ☐
- Tipologia
- Stato conservazione:

## ELEMENTI ACCESSORI

Infissi interni ☑
- Materiali: legno
- Stato conservazione: sufficiente

Infissi esterni ☑
- Tipologia: persiana - avvolgibili
- Materiali: alluminio
- Stato conservazione: sufficiente

Inferriate ☐
- Stato conservazione:

Recinzioni ☑
- Materiali: muratura
- Stato conservazione: scarso

Ringhiere ☑ Valore ☐
- Materiale: Ferro
- Stato conservazione: scarso

## ELEMENTI DECORATIVI E SUPERFETAZIONI

| | |
|---|---|
| Rimuovere | |
| Preservare | |

## PRESCRIZIONI